


OFL100 Quick Reference

OFL100 Referencia rápida



Zoom control / AB cursor switch key
Zoom with respect to cursor position in conjunction with Direction Keys or adjust Cursor position with Direction keys.

Tecla de cambio de cursor AB/control de zoom
Para hacer zoom con respecto a la posición del cursor junto con las teclas de dirección o ajustar la posición del cursor con las teclas de dirección.

Test / Stop key
OTDR: Press to start or stop test.

Tecla de prueba/parada
OTDR: Presione para iniciar o detener la prueba.

Direction key
Tecla de dirección

ESC key: Exit current function.
Tecla ESC: Para salir de la función actual.

SET key: Enter the OTDR parameter.
Tecla ESTABLECER: Para introducir el parámetro del OTDR.

Power ON/OFF key:
Press less than two seconds to turn OTDR on; press longer than two seconds to prompt turning OTDR off. When the power is on press momentarily to turn flashlight on or off.

Tecla de encendido/apagado:
Presione menos de dos segundos para encender el OTDR; presione durante más de dos segundos para solicitar que se apague el OTDR. Cuando esté encendido, presione durante un momento para encender o apagar la linterna.

Distribution in the UK & Ireland



Clean and inspect all optical connections prior to connection.
Limpie e inspeccione todas las conexiones ópticas antes de conectarlas.

Quick Measurement

- 1) Connect fiber under test
- 2) Select Auto OTDR
- 3) Select Auto Test

Visual Fault Locator

- 1) Select VFL
- 2) Connect fiber to VFL port
- 3) Select mode as desired

Optical Power Meter

- 1) Select OPM
- 2) Connect fiber to OPM port
- 3) Measure absolute power

Go to www.tempocom.com for the complete Instruction Manual

Medición rápida

- 1) Conecte la fibra a probar
- 2) Seleccione OTDR automático
- 3) Seleccione prueba automática

Localizador visual de fallos

- 1) Seleccione VFL
- 2) Conecte la fibra al puerto VFL
- 3) Seleccione el modo que desee

Medidor de potencia óptica


- 1) Seleccione OPM
- 2) Conecte la fibra al puerto OPM
- 3) Medir potencia absoluta

Acceda a www.tempocom.com para ver el manual de instrucciones completo

WARNING

INVISIBLE LASER RADIATION DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 1M LASER PRODUCT IEC 60825-1:2014

VISIBLE LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE CLASS 2 LASER PRODUCT IEC 60825-1:2014
MAX OUTPUT < 1mW
WAVELENGTH 650±20nm
PULSE DURATION CW



1390 Aspen Way Vista, CA • 92081
Latin America Phone : 1 760 510 0558
EMEA Phone: +44 (0) 1633 927 050
India and SAARC Region Sales:
indiaSales@tempocom.com

EMEA: Tempo Europe Limited • Brecon House
William Brown Close • Cwmbran • NP44 3AB • UK

©2022 Tempo Communications Inc.

An ISO 9001 Company

⚠ WARNING

Do not look directly into the output port when the instrument is ON. Never use a viewing instrument such as a magnifier or microscope to view the free end of any optical fiber connected to the OFL100. The use of viewing on active fibers can focus an intense laser beam onto the retina of the eye, resulting in permanent damage or blindness.

Always aim the free end of an active fiber at a non-reflective surface.

Users should always cover the output port with the dust cap when the instrument is not in use.

No mire directamente al puerto de salida cuando el instrumento esté encendido. Nunca utilice un instrumento de visualización, como una lupa o un microscopio, para ver el extremo libre de una fibra óptica conectada al OFL100. Mirar fibras activas puede dar lugar a que se enfoque un haz láser intenso en la retina del ojo, lo que puede provocar daños permanentes o ceguera.

Apunte siempre el extremo libre de una fibra activa a una superficie no reflectante.

El usuario debe cubrir siempre el puerto de salida con la tapa antipolvo cuando el instrumento no esté en uso.